



PLANTA



CORTE B-B'

DETALLE DE HIERROS



NOTA:

Las varillas ② deben pasar por debajo del marco, son las varillas de soporte. Ver norma CS 280-2



CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
08-07-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
03-12-2015

CS 280-1
Pág. 1 de 1